



SAFETY BULLETIN NR. X|2025

Fokusområde: Taxeway Incursions på internvei



Det må vises spesiell aktsomhet ved ferdsel på internvegen som krysser taksebanene

Ferdsel nær fly og helikoptre med motorer i gang er farlig. Vent alltid til motorene er stoppet og antikollisjonslysene er slått av før du nærmer deg.


For å redusere risiko for Taxeway Incursion og «*Down Wash*» skader ved kjøring på internveien vest av hovedport, er det etablert

1. Hot Spots på internveg som krysser taksebanene

- til/fra 330 - oppstillingsplass ,
- N3 og N4 hvor Widerøes fly takser til/fra hangarer,
- og N7 hvor Helikopter fra Arctic Aviation og Lufttransport, samt ambulansefly takser til/fra hangar. Helikopter fra Arctic Aviation lander og tar av rett ved internvegen.

2. Stopplys som blinker rødt når SAR Queen opererer over internvegen. Styres fra tårn

3. Nytt STOPP skilt vest av N7, samt underskilt på Stopp skilt inn mot N7





SAFETY BULLETIN NR. X|2025

Fokusområde: Hot spots - Internvei

Rødt blinkende stopplys når SAR Queen opererer





SAFETY BULLETIN NR. X|2025

Fokusområde: Hot spots - Internvei

Stoppskilt ved N7

